

Sucursal Avda. José Antonio, 67. *(Fotos Pando.)*

Dos sucursales bancarias en Madrid

Arquitectos: César Ortiz-Echague
Rafael Echaide
Alumno: Emilio Chinarro

El Banco Popular Español nos encargó la adaptación de dos locales, antiguos establecimientos comerciales, uno en Esparteros, 12, y otro en Avda. de José Antonio, 67, para sucursales urbanas.

Los problemas que cada uno de los locales plantea son diferentes, y por ello, aunque los criterios empleados en su solución han sido los mismos, los resultados obtenidos son diversos. En el primer local, el de Esparteros, situado en calles estrechas y de mucho tráfico, nos hemos limitado exteriormente a un repaso general del granito ya existente y a la colocación de carpintería metálica, protegiendo las vistas del personal que trabaja con persianas venecianas.

El segundo local, el de Gran Vía, presentaba mayores problemas. Por una parte, sólo disponía en planta baja de una superficie muy escasa, mientras que contaba con espacio suficiente en planta primera. Se vió, pues, desde el primer momento la necesidad de expresar exteriormente la unidad entre las dos plantas, facilitando e invitando al acceso a la primera. Para ello, era conveniente una gran diafanidad exterior. Al mismo tiempo, dada la calidad del emplazamiento y la profusión de







Sucursal Avda. José Antonio, 67. Planta primera. Vista desde el interior de las oficinas.

instalaciones similares existentes en las proximidades, convenía aprovechar esta diafanidad para acentuar fuertemente la presencia de este local.

El conseguir la diafanidad ha sido un problema técnico resuelto a plena satisfacción. Se han dejado todos los elementos estructurales a la vista, cerrando con lunas fijas.

Para destacar la presencia del local, se ha recurrido a un alto nivel luminoso con un cielo raso continuo de cristal termolux sobre elementos metálicos.

Interiormente, en las dos instalaciones, se emplean los mismos materiales tratados de idéntica forma.

Elementos de hierro, pintados en negro.

Carpintería de madera de nogal encerada.

Paredes en blanco.

Pavimentos de goma gris.



PLANTA BAJA

Planta baja. Mostrador de público con cajas de pago.



Sucursal Avda. José Antonio, 67. Vista entrada principal donde se aprecia la solución de la barrera de aire de dicha entrada.



Planta primera. Vestíbulo de espera.



SUCURSAL ESPARTEROS, 12.