



Perspectiva del Hogar infantil "Juan de Austria".

## EDIFICIOS ADAPTADOS DE AUXILIO SOCIAL

Arquitectos: ANTONIO NAVARRO SANJURJO  
MIGUEL L. PEDRAZA Y MUNERA

Entre los numerosos edificios con que cuenta en la actualidad "Auxilio Social" existe un grupo, al que vamos a referirnos en estas líneas, constituido por los edificios adaptados. La liberación de Madrid, que tan graves problemas presentó a "Auxilio Social", creó la necesidad de habilitar rápidamente una serie de inmuebles donde recoger y cuidar a aquellos niños que a causa de la guerra quedaron huérfanos.

Naturalmente, estos locales no ofrecían siquiera aquellas condiciones mínimas necesarias para desempeñar la función de Hogares, pese a las ligeras obras que se hicieron. Desde el año 1940 se está realizando la labor de


transformar dichos edificios, adaptándolos exterior e interiormente para poder desarrollar en ellos la labor social y pedagógica necesaria. Con un programa sui géneris, dentro del que corresponde a Instituciones benéficas de este tipo, se ha ido evolucionando, depurándolo y transformándolo, de acuerdo con las necesidades que ha revelado una minuciosa observación de su funcionamiento.

Estas obras de adaptación han comunicado un sello propio e inconfundible a las Instituciones, precisamente por las limitaciones que supone en el desarrollo de los proyectos el tener que supeditarse a elementos existentes, de los cuales se ha procurado aprovechar el máximo, pre-



Estado primitivo.





Planta segunda, reformada.

firiendo, en todo caso, la adición de edificios complementarios y modificación de los existentes a la demolición sistemática de los mismos.

En los edificios adaptados vamos a considerar dos tipos: Al primero pertenecen aquellas construcciones de gran capacidad, en las cuales, sin variar esencialmente su estructura, se ha conseguido la adaptación mediante obras de nueva distribución, saneamiento y embellecimiento.

Vamos a examinar brevemente el proyecto de Hogar Infantil "Don Juan de Austria", en el antiguo edificio de las Oficinas de Tranvías de Ciudad Lineal.

Este edificio constaba de un cuerpo principal de tres plantas la última de guardillas, y otro secundario de una sola planta, adosado a la fachada SE. del anterior. Interiormente se encontraba distribuido a base de pasillos centrales y pequeñas habitaciones a los costados.

Comparando las plantas y alzados del estado primitivo y las del estado actual se observa que el programa se ha desarrollado elevando la fábrica de la última planta, después de desmontar la cubierta, cuya armadura de hierro se ha modificado y vuelto a montar. Con esta operación se ha conseguido una tercera planta perfectamente habitable. La escalera, que estaba medio derruida, se ha trasladado a la crujía Norte, para conseguir una solución más adecuada. Con estas obras y una nueva distribución de

tabiquería se ha desarrollado el programa, situando en planta baja el vestíbulo de entrada, dirección, comedor, oficio y cocina. En planta principal, dormitorios y clases, y en la última planta, los dormitorios y clases correspondientes y la enfermería.


El edificio anejo se ha aprovechado, modificando la primera crujía, para sala de gimnasia, dormitorios de personal y sala de duchas. Los servicios del edificio principal se corresponden verticalmente.

Respecto a las fachadas, se ha realizado la transformación respetando en lo posible la ordenación de huecos.


Otro edificio adaptado para instalar en él una Institución de gran necesidad social es el colegio de RR. PP. Maristas, situado en la prolongación de la Avenida de la Reina Victoria, de esta capital.

Se destina este edificio para establecimiento de un Hogar-Cuna, Institución que acogerá niños de cero a tres años.


Las edificaciones existentes constaban de dos zonas, una destinada a colegio propiamente dicho y otra en la que se desarrollaban algunas de las dependencias del mismo. Las características arquitectónicas de ambos no eran iguales; la ordenación de huecos y la altura de plantas era diferente. Incluso la calidad de la construcción cambiaba de una parte a otra, hasta el punto de que por haber estado estos edificios situados muy cerca del escenario de la guerra, la segunda zona resistió peor los efectos de la



Fachada principal: estado actual.



Fachada anterior: estado actual.



Hogar cuna. Edificio reformado.

*lucha, siendo ésta la causa de que al terminar la guerra estuviere casi derruida, conservando únicamente los muros de carga.*

*Esta circunstancia se aprovechó para incorporar esta zona al cuerpo principal de la edificación, anexionando aquélla a éste.*

*La capacidad así obtenida en el conjunto de las edificaciones permite acoger un total de 120 chicos.*

*El programa, desarrollado con arreglo a las necesidades de este tipo de Instituciones, es el siguiente:*

*Planta baja.—Cocina y cuarto de calderas, despensa y oficio, comedores de nodrizas y guardadoras, lavaderos, secaderos, planchado y almacén de ropas y esterilización de biberones.*

*Planta primera.—Vestíbulo de acceso principal, recepción y administración, reconocimiento médico, sala de juegos y comedor de chicos, lactario, vivienda de la directora, dormitorios de guardadoras y acceso a la enfermería.*

*Planta segunda.—Dormitorios, galerías exteriores para estancia diurna de los acogidos, tisanería, cuarto de curas, cuarto de vigilancia, dormitorios de nodrizas, capilla y enfermería.*

*Planta tercera.—Dormitorios, galerías, tisanería, cuarto de curas, cuarto de vigilancia y dormitorios de nodrizas.*

*Haremos una ligera descripción de cada una de las plantas que integran el edificio.*

*Planta baja.—Por razones de adaptación a las fábricas existentes y convenir al nuevo programa, se respeta el emplazamiento antiguo de algunas dependencias de esta planta, tales como el vestíbulo de acceso del servicio, cuarto de calderas y cocina.*

*En la zona de ampliación se sitúan el lavadero mecánico y desinfección, comunicados con las plantas superiores por unos conductos verticales para bajada de ropa sucia.*

*En la parte anterior se desarrollan, además de los servicios citados, los siguientes: Comedor de guardadoras, comedor de nodrizas, oficio, dormitorio y aseo del servicio. En la posterior, la zona de esterilización de biberones, despensa, cuarto de viveres, cuarto de costura y almacén de ropa.*


*La caja de escalera, situada en un ángulo de la fachada posterior, se conserva en su totalidad.*

*Planta primera.—En esta planta se dispone la entrada principal; un vestíbulo distribuye el acceso al interior del edificio; en comunicación directa con él se sitúan la sala de espera y zona administrativa. Al fondo, la consulta médica, integrada por sala de reconocimiento, Rayos X, Laboratorio, etc.*

*El lactario, dependencia en la cual se procede a la extracción de la leche a las nodrizas para su conservación, previa congelación en frigoríficos, comunica a su vez, y mediante los montabiberones antes citados, con el*



Hogar cuna. Estado primitivo del edificio.



Planta baja.

local destinado a esterilización, situado en la planta baja, y las tisanerías de las plantas superiores.

A continuación del lactario se emplazan los dormitorios de guardadoras y vivienda de la directora, integrada por una sala-comedor, un dormitorio y aseo.

A la izquierda, y junto al vestíbulo, se hallan una pequeña sala de juegos y comedor de chicos.

Finalmente, en un extremo, y sin comunicación alguna con las demás dependencias, se sitúan el acceso y vestíbulo de la enfermería, del cual arranca la escalera que conduce a la planta segunda, en la que se desarrolla este servicio.

Planta segunda.—En la parte correspondiente a la fachada principal situamos los dormitorios.

La excelente orientación de esta fachada es la causa principal de emplazar en este lugar la zona de dormitorios.

Agrupamos en cada uno de ellos seis chicos, distribuidos en otros tantos boxes independientes, completándose con una nueva vestidora y dos bañeras babys.


Cada dormitorio tiene acceso directo a la terraza cubierta, en la cual permanecen los chicos al aire libre y sin salir de sus cunas, durante las horas diurnas, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan.

Las cunas situadas en estas terrazas se protegen convenientemente, mediante toldos, de los rayos solares.


Las tisanerías se han situado convenientemente para servir a la zona de dormitorios.

Al fondo, y en la fachada posterior, se emplaza la capilla para la celebración de la santa misa y también para administrar el sacramento del bautismo a los niños que lleguen al Hogar sin bautizar.

Se completan las dependencias de esta zona con el cuar-



Planta primera.



Planta segunda.

to de curas y vigilancia de los dormitorios de nodrizas.

A la derecha, y en absoluta independencia, se halla la enfermería; su aislamiento es completo, al objeto de impedir el contagio de las diferentes enfermedades que son corrientes entre la población infantil.


Planta tercera.—De disposición análoga a la anterior, en lo que respecta a sus líneas generales, con la única variante de destinar uno de los dormitorios a la asistencia de niños prematuros, instalando en los boxes respectivos cunas termoforas. La zona situada encima de la enfermería se destina en esta planta a dormitorios de niños sanos.

Vamos a examinar ahora el otro tipo de edificio a que nos referimos anteriormente. Está constituido por una construcción de poca capacidad, y para poder desarro-

llar el programa correspondiente ha sido necesario completarlo con otras edificaciones de nueva planta, procurando que formaran con la existente un conjunto armónico.

A este grupo pertenece el Hogar Infantil "Alto de los Leones", enclavado en la calle de Arturo Soria (Ciudad Lineal). El edificio primitivo, que estaba emplazado en el centro de un jardín, se ha transformado, y a su alrededor se han construido una serie de pabellones destinados a clases, enfermerías, moradas del personal subalterno y servicios.

En la parte posterior se extiende el patio de recreo, rodeado de porches, y en el centro del cual se ha formado un conjunto, en el eje principal de la edificación, con la alegoría que da nombre al edificio, el basamento de los mástiles y una torrecilla que contiene un depósito de agua.




Planta tercera.


HOGAR INFANTIL  
"ALTO DE LOS LEONES"



Fachada principal: estado primitivo.



Pabellón de servicio.



Vista del patio desde la piscina.



Fachada principal, transformada.